

การสำรวจการใช้พื้นที่ริมคลองบางมดและแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ

Survey of Land Use along the Bangmod Canal and Guidelines for Public Area Development

เอกลักษณ์ รุทธากัญจน์^{1*}, นันทนกัสร อินยิม², เลิศเลขา ศรีรัตน์³, บุญธรรม หาญพาณิชย์⁴

Aekalak Ruttarakarn^{1*}, Nannapasorn Inyim², Lerdlekha Sriratana, Boontham Harnphanich

¹ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

¹ Master's degree student, Engineering Law and Inspection, Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University

^{2,3} ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ⁴ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

^{2,3} Assistant professor, ⁴ Lecturer, Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการสำรวจสภาพปัจจุบันของการใช้พื้นที่ริมคลองบางมดและการค้นหาแนวทางพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของชุมชน การดำเนินงานวิจัยประกอบด้วยการสำรวจพื้นที่สาธารณะและระบบสาธารณูปโภค ตลอดแนวริมคลอง ตั้งแต่ซอยพุทธบูชา 24 ถึงสุดเขตคลองบางมด รวมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของคนในชุมชนบริเวณริมคลองบางมด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต ผลจากการตรวจสอบพื้นที่พบว่าชุมชนตลอดแนวริมคลองมีสถานที่สาธารณะจำนวน 27 แห่ง ในจำนวนนี้มี 6 แห่ง ได้แก่ วัดพุทธบูชา มัสยิดดารีลัดชัน มัสยิดนูรูลหุดา วิชาชลัยในสวนบางมด วัดบัวผัน และศาลาเจ้าแม่ทับนาง ที่ได้รับการปรับปรุงในส่วนของทางเดินและการทางสีทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายบอกเส้นทาง การพัฒนาพื้นที่สำหรับพักผ่อนและท่องเที่ยว และจัดเตรียมสถานที่จอดรถ ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ได้รับการปรับปรุงไม่ครบตามที่ก่อร่วมมา โดยเฉพาะในซอยพุทธบูชา 24 (สะพานพักสนธิรัตน์) ถึงศาลาเจ้าแม่ทับทิม ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าว เมื่อนำผลการสำรวจพื้นที่มาพิจารณารวมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ยังต้องปรับปรุงด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะที่ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเขตทุ่งครุจำนวน 7 แห่ง ซึ่งควรรับปรับปรุงในเรื่องต่อไปนี้ 1) พื้นที่ซอยพุทธบูชา 24 ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่เชื่อมต่อการเดินทางโดยเรือเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง 2) บริเวณศาลาเจ้าแม่ทับทิมควรมีการปรับปรุงในส่วนของลานอนnekประสงค์ 3) พิพิธภัณฑ์คลองบางมด (ซอยพุทธบูชา 32) ควรจัดให้มีพื้นที่ลานกิจกรรมสำหรับชุมชน 4) จุดเยี่ยมชมบริเวณริมคลองบางมด มัสยิดนูรูลหุดา ซอยพุทธบูชา 36 แยก 8 ควรปรับปรุงส่วนของลานวัฒนธรรม และ 5) จุดชมวิวแยกคลองบางมดและคลองค้างคาว พื้นที่วัดบัวผัน และศาลาเจ้าแม่ทับนาง ควรจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและนักท่องเที่ยว

คำสำคัญ: คลองบางมด พื้นที่สาธารณะ การใช้ประโยชน์พื้นที่ การพัฒนาพื้นที่ริมคลอง

Abstract

In this research, the exploration of the existing land use along Bangmod Canal and the opinions of community representatives was conducted. The study area was along the canal covering the total distance about six kilometers from Soi Phutthabucha 24 to the end of Bangmod Canal. Information of public space and utilities in the area and the residential needs collected by surveying and interviewing was analyzed to define the public area development guidelines in accordance with the context of the area and the community. Based on the site visitation, there were

6 locations from 27 public areas in the community that have been taken care of to improve the reinforced concrete walkway and provide electric light, route sign for tourist spots, and car parks. These 6 areas included Buddhist temples, Daril Hasan Mosque (Son Somboon Mosque), Nuruthuda Mosque Soi Phutthabucha 36 Intersection 8, Wichalai in Bangmod Park, Bua Phan Temple, and Thap Nang Shrine. At the same time, the remaining areas were not fully implemented, particularly the area since Soi Phutthabucha 24 (Fak Somboon Bridge) to Chao Mae Thapthim Shrine). Considering data from the location survey together with the interview, the development of public utilities and facilities, especially the areas that have been promoted as tourist attractions in the Thung Khru area should be taken urgently. The focuses in the development guidelines were: 1) travelling by boat in the area of Soi Phuttha Bucha 24, 2) multi-purpose yard in Thapthim Shrine, 3) activity space in Bangmod canal museum (Soi Phutthabucha 32), 4) cultural yard in check-in point of Bangmod canal, Nurulhuda Mosque, Soi Phutthabucha 36 Intersection 8, and 5) sufficient electric lighting for safety in the tourist attractions such as the intersection of Bangmod canal and Khangkhaw canal, Bua Phan Temple, and Thap Nang Shrine.

Keywords: Bangmod Canal, Public Area, Land Use, Canal Area Development

1. บทนำ

พื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านแบ่งพื้นที่เป็นสองฝั่ง คือฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร (กรุงเทพฯ) การระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่อีดีจันถึงปัจจุบันจึงอาศัยการไหลของน้ำลงสู่ลำคลอง เพื่อลำเลียงต่อไปยังแม่น้ำและทะเลสู่ทะเล ตามลำดับ (บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด, 2563) ทั้งนี้ บริเวณพื้นที่ริมคลองต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่อีดีจันถึงปัจจุบันถูกใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอาศัยและประกอบอาชีพของผู้คน และมีสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวริมคลองซึ่งมีบางส่วนที่รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณะริมคลองจนกระแทกต่อการระบายน้ำลงสู่ลำคลอง ทำให้เกิดปัญหา น้ำท่วมขังในช่วงที่มีฝนตกหนัก

จากการสำรวจในเบื้องต้น พบว่า ริมคลองบางมดเป็นพื้นที่ที่นี่ที่มีสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ต่อลดแนวคลอง โดยคลองบางมดอยู่ในพื้นที่เขตทุ่งครุ เริ่มต้นที่ซอยพุทธบูชา 24 ถึงสุดเขตคลองบางมด รวมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงแม้จะมีข้อกำหนดในกฎหมาย เกี่ยวกับบ้านและที่ดินดินน้ำระบุว่า ระยะอยู่ริบของอาคารที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำ คุคลอง ลำประโคน หรือแม่น้ำ ที่มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องอยู่ริบของอาคารออกไปอย่างน้อย 3 เมตร ส่วนเหล่งน้ำที่มีความกว้างมากกว่า 10 เมตร ให้ถอยริบของอาคารอย่างน้อย 6 เมตร (บริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด, 2565) แต่ปัจจุบันพบว่ามีสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากหนึ่งที่มีระยะอยู่ริบของอาคารไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจากแนววางที่ดินพบว่าบางส่วนมีการรุกล้ำพื้นที่ริมคลองด้วย โดยปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ ส่วนหนึ่งเกิดจาก ความไม่รู้กฎหมายและการอยู่อาศัยในพื้นที่ริมคลองแบบสืบทอดกันมา ทำให้การแก้ไขปัญหาโดยการสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่เป็นวิธีที่ไม่สามารถกระทำได้ทันที แต่ต้องอาศัยความเข้าใจและความยินยอมพร้อมใจของผู้ที่ส่วนได้เสียเพื่อลดการต่อต้านจนเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) เป้าหมายที่ 11 เรื่อง เมืองและชุมชนน่าอยู่ และแก่นสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งยึดหลัก “การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นหลักการสำคัญในการดำเนินการกิจกรรม (สหประชาชาติในประเทศไทย, ม.บ.ป.) ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงควรเริ่มดำเนินการ ในส่วนของการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมคลองให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้คนในชุมชนได้ทราบถึงความสำคัญของพื้นที่สาธารณะและการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน ก็ต้อง ๆ รับรู้และเข้าใจบทบาทของตน ในการช่วยส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน ซึ่งการจะพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้น จำเป็นต้องทราบข้อมูลักษณะการใช้พื้นที่และความต้องการของคนในชุมชนด้วย ดังนั้น ในการวิจัยนี้จึงดำเนินการศึกษาประกอบด้วย

การสำรวจการใช้พื้นที่และสภาพปัจจุบันของพื้นที่ริมคลอง กรณีศึกษาชุมชนริมคลองบางมด และการสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของคนในชุมชนบริเวณริมคลองบางมด นำข้อมูลหั้งสองส่วนมาวิเคราะห์หาข้อสรุปและนำเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมคลอง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการพื้นที่และนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อให้ทราบลักษณะการใช้พื้นที่ทางด้านกายภาพ ได้แก่ พื้นที่สาธารณะ และระบบสาธารณูปโภค ของพื้นที่ริมคลองบางมด ในปัจจุบัน
2. เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมคลองบางมดที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของคนในชุมชน

3. วิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษารั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่จริง การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ และการรวมข้อมูลเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมคลองโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง นำข้อมูลที่รวมมาสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมคลองบางมด

ขอบเขตในการศึกษา แบ่งเป็นขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่สาธารณะริมคลองบางมด และขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน จำนวน 3 คน ผู้ดูแลรักษา จำนวน 1 คน ผู้ดูแลแม่น้ำ จำนวน 1 คน และผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณริมคลอง จำนวน 1 คน

ขั้นตอนการศึกษาแบ่งเป็น 1) การสำรวจการใช้พื้นที่ และสภาพปัจจุบัน ของพื้นที่สาธารณะริมคลองบางมด โดยผู้วิจัยได้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ริมคลองบางมดที่มีการพัฒนาแล้วและบริเวณที่ยังไม่พัฒนา โดยการเดินสำรวจสถานที่ตลอดแนวคลองจากซอยพุทธบูชา 24 ถึงคลาเจ้าแม่ทับนาง รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร ประกอบกับการใช้ฐานข้อมูลจากสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 2) การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของคนในชุมชนโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างซึ่งอาศัยข้อมูลจากการสำรวจในส่วนที่ 1 นำมาสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ซึ่งผ่านการตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหาของคำถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนำไปใช้ 3) การนำข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่และการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์และหาข้อสรุป เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมคลองบางมดที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของคนในชุมชน

4. ผลการวิจัย


4.1 ผลสำรวจการใช้พื้นที่และสภาพปัจจุบันของพื้นที่สาธารณะริมคลองบางมด

จากการตรวจสอบสภาพปัจจุบันของพื้นที่สาธารณะริมคลองบางมด สามารถจำแนกสถานที่บริเวณพื้นที่สาธารณะริมคลอง บางมด ได้จำนวน 27 แห่ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปพัฒนาในบริเวณพื้นที่สาธารณะริมคลองบางมด 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) ทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 2) การทาสีทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 3) การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 4) การติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง 5) การสร้างจุดนั่งพักผ่อน/ท่องเที่ยว และ 6) การจัดเตรียมสถานที่จอดรถ ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 1


ตารางที่ 1 สภาพปัจจุบันของพื้นที่สาธารณะริมคลองบางมด

ชื่อสถานที่	การพัฒนาพื้นที่					
	ทางเดิน ค.ส.ล.	หาดีทางเดิน ค.ส.ล.	ไฟฟ้า แสงสว่าง	ป้ายแนะนำ เลื่อนทาง	จุดนั่งพักผ่อน/ องพีทีวีท	สถานที่ จอดรถ
1 ซอยพุทธบูชา 24 (สะพานพักสมบูรณ์) ศาลเจ้าแม่ทับทิม (X	X	X	X	X	X
2. ศาลเจ้าแม่ทับทิม	X	X	X	✓	✓	✓
3 พระเจริญ (บ้านป้ารัก; ชนมไข)	✓	X	✓	X	✓	✓
4. สวนสันติสุขสมจิต	✓	X	✓	✓	✓	✓
5. โรงเรียนบางมด (ต้นเปรี้ยววิทยาคาร)	✓	✓	✓	✓	✓	X
6. กำแพงศิลปะ (บริษัท สมไทยเบปเปอร์ จำกัด)	✓	✓	✓	X	✓	X
7. กำแพงศิลปะ (บ้านเลขที่ 11 ซอยพุทธบูชา 28)	✓	✓	✓	X	✓	X
8. วัดพุทธบูชา	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9. ประชาคมการร่วมมือริมคลองบางมด(ตรงข้าม ท่าน้ำวัดพุทธบูชา)	X	X	✓	X	✓	✓
10. กำแพงศิลปะเชรนิก (บริษัท ไลนอร์ มีเดีย จำกัด ซอยพุทธบูชา 32)	✓	✓	✓	X	✓	X
11. พิพิธภัณฑ์คลอง บางมด (ซอยพุทธบูชา 32)	✓	✓	✓	X	✓	✓
12. กำแพงศิลปะ (บ้านเลขที่ 168/6 ซอยพุทธบูชา 36)	✓	✓	✓	X	✓	X
13. มัสยิดดาวลักษณ์ (มัสยิดสอนสมบูรณ์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14. หนามเตย .cafe' (ริมคลองบางมด)	X	X	✓	X	✓	X
15. Tarn-Rom Cafe' (ริมคลองบางมด)	X	X	✓	X	✓	X
16. จุด Check-in (ริมคลองบางมด)	✓	✓	✓	X	✓	X
17. ตลาดมดตลอดอยู่ ท่องเที่ยววัดสีเขียว	✓	✓	✓	X	✓	✓
18. มัสยิดธนรุลทุา ซอยพุทธบูชา 36 แยก 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19. บ้านสวนมาเย้ม (ริมคลองบางมด)	✓	✓	✓	X	✓	X
20. บ้านมุนิน (ริมคลองบางมด)	✓	✓	✓	X	✓	X
21. บ้านกาแฟห้อยะ .	X	X	✓	X	✓	X
22. กำแพงศิลปะ (กำแพงด้านหลังหมู่บ้านเดอะซิตี้ พระราม 2พุทธบูชา)	✓	✓	✓	X	✓	X
23. วิชาลัยในสวนบางมด	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24. จุดชมวิวแยกคลองบางมดและคลองดังค่าวา	✓	✓	✓	X	✓	X
25. วัดบัวดัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26. ศาลเจ้าแม่ทับทิม	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27. เชฟฟิล์ฟ ฟาร์ม	✓	X	✓	X	✓	X


จากตารางที่ 1 พบว่า สถานที่ซึ่งยังไม่มีการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละด้าน มีจำนวน 1 แห่ง คือ บริเวณซอยพุทธบูชา 24 (สะพานพักสมบูรณ์) ถึง ศาลเจ้าแม่ทับทิม ในขณะที่ พื้นที่ที่มีการพัฒนาครบถ้วน 6 ด้าน มีจำนวน 6 แห่ง คือ 1) วัดพุทธบูชา 2) มัสยิดดาวลักษณ์ (มัสยิดสอนสมบูรณ์) 3) มัสยิดธนรุลทุา ซอยพุทธบูชา 36 แยก 8 4) วิชาลัยในสวนบางมด 5) วัดบัวดัน และ 6) ศาลเจ้าแม่ทับทิม




ภาพที่ 1 พื้นที่ซอยพุทธบูชา 24 (สะพานพักสมบูรณ์) ถึง ศาลเจ้าแม่ทับทิม




ภาพที่ 2 พื้นที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม




ภาพที่ 3 พื้นที่พิพิธภัณฑ์คลองบางมด (ซอยพุทธบูชา 32)




ภาพที่ 4 พื้นที่จุด Check-in (ริมคลองบางมด มัสยิดนรุลหดา ซอยพุทธบูชา 36 แยก 8)



ภาพที่ 5 พื้นที่จุดขมวิวแยกคลองบางมดและคลองค้างคา



ภาพที่ 6 พื้นที่วัดบัวพัน



ภาพที่ 7 พื้นที่ศาลาเจ้าแม่ทับทิม

4.2 ผลการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของคนในชุมชนและข้อสรุปแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนคนในชุมชน ประกอบด้วยผู้นำชุมชน ผู้ดูแลวัด ผู้ดูแลแม่สยิດ และผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณริมคลอง เพื่อหาแนวทางพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมคลองบางมด ได้ผลสรุปดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สรุปผลแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมคลองบางมด

พื้นที่ที่ควร มีการพัฒนา	ลักษณะพื้นที่ที่ควรพัฒนาหรือ ปรับปรุง	แนวทางการดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต	ชื่อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่ สาธารณะริมคลองบางมด	ผู้งานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบต่อการ ปรับปรุงหรือพัฒนาพื้นที่
			แบบองค์รวม	
1. ซอยพุทธบูชา 24 (สะพาน พักสมบูรณ์) ถึง ศาลาเจ้าแม่กับพิม	1) เชื่อมต่อสะพานทวนต่อ ขยาย 2) ไฟฟ้าแสงสว่าง 3) คุณภาพน้ำ 4) เขื่อมต่อเดินทาง 5) ทางเดินริมคลอง 6) สะพานทางเดินคน.c.s.l. 7) ท่าเทียบเรือ	1) เชื่อมต่อสะพานทวนต่อขยายยกเว้นเรือนแพที่ตั้งเป็นราก จะทำให้มีการต่อส่องที่ยว และอำนวยความสะดวกต่างๆ ขนาดบ้านที่อยู่อาศัยมีคลอง 2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อความปลอดภัยทั้งกลางวันและ กลางคืน 3) ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น จัดการผักคลองท่าที่ทางคลอง 4) ปรับปรุงทางเดินคน.c.s.l.ที่พังหรือทรุด และทำทางคน.c.s.l. เพื่อเชื่อมต่อเดินทาง 5) ท่าที่น้ำที่บ้านเรือที่อยู่ลึกลึกล้อมทางเรือ การท่องเที่ยว ริมคลอง	1) เหตุทุ่นเครื่องข้ามมาตรฐานที่ อย่างน้อย เชิงกิจกรรม ประจําเดือน หรือสามารถรับ เหมือนสมัยก่อน เพื่อเป็นการ ร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 2) เช่นเดิม 3) ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ คลองที่มีน้ำ รวมถึงบ้านริมคลอง 4) ที่ชารุด เทรา 5) สำนักการระบายน้ำ	1) การไฟฟ้า 2) กรุงเทพมหานคร 3) สำนักงานเขตทุ่งครุ 4) วัด 5) สำนักการระบายน้ำ 6) ชุมชนในพื้นที่ 7) สถานศึกษาในพื้นที่ 8) หน่วยงานที่เกี่ยวกับ เป็นสันทิสงสัยริมคลองและ การท่องเที่ยว
2. ศาลาเจ้าแม่ พิม	1) ทางข้ามออก 2) ทางเดิน คน.c.s.l. 3) ไฟฟ้าแสงสว่าง 4) คุณภาพน้ำ 5) เชื่อมต่อเดินทาง 6) สะพานทางเดินคน.c.s.l. 7) ลานอเนกประสงค์	1) ปรับปรุงทางเข้าให้สอดคล้องกัน 2) ด้านติดคลองบางมด ควรซึมกันเพื่อความปลอดภัย 3) ทางเดิน คน.c.s.l. เพื่อเชื่อมต่อเดินทาง 4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม 5) ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้ดีขึ้น 6) ปรับปรุงทางเดินคน.c.s.l.ที่พังหรือทรุด 7) จัดท่าสละพานทางเดินคน.c.s.l.ใหม่ เพื่อเชื่อมต่อมาถึงตรง โรงเรียนบางมดตันเปาฯ เช่นเดียวกับจุดที่ 1 โดยต้องมี ไฟฟ้าส่องสว่างริมทางเดินน้ำยัง 8) จัดท่าสละพานทางเดินคน.c.s.l.ใหม่ เพื่อเชื่อมต่อมาถึงตรง จากเดิมที่เป็นแค่ลานอโศก	1) นักท่องเที่ยวใช้เดินป่า ริม อุโมงค์ทางเดิน 2) เดินทางไปยังจุดที่วิวภายนอก 3) เหตุทุ่นเครื่อง แหล่งน้ำ 4) ควรต้องมีการร่วมมือกัน ระหว่างชุมชน ในกระบวนการจัดระดับ ในคลองเพื่อให้คลองสะอาดด้วย พยายามทุกอย่าง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 5) การปรับปรุงคุณภาพน้ำ เมื่อน้ำดี การที่น้ำใส่มากมายได้ ท่องเที่ยวที่นี่ ชุมชนก่อการติดต่อ อยู่กันได้ 6) การบริหารจัดการประชารัฐราย น้ำ เสียงแบบลักษณะน้ำที่น้ำลง ตามธรรมชาติ แก้ไขปัญหาที่มี 7) ปรับเปลี่ยนรูปแบบประตู ระบายน้ำให้สอดคล้องกับผู้ใช้เรือ สัญจรในคลอง เป็นระบบประตู 2 บาน จะช่วยได้ดียิ่งขึ้น สามารถ สัญจรได้ตลอดโดยไม่ต้องรอ เจ้าหน้าที่มาเปิดประตู หรือการใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์	1) ออกกำลังกายและท่องเที่ยววิวภายนอก 3) เหตุทุ่นเครื่อง แหล่งน้ำ 4) นักท่องเที่ยว 5) สำนักการระบายน้ำ
3. พื้นที่วัฒนธรรม คลองบางมด (ซอยพุทธบูชา 32)	1) พิพิธภัณฑ์ 2) ไฟฟ้าแสงสว่าง 3) ทางเดิน 4) ขยายในคลอง 5) สะพานทางเดินคน.c.s.l. 6) ระบบภายใน 7) ท่าเทียบเรือ	1) จัดนิทรรศการ กิจกรรม ในแต่ละเดือนเพื่อเผยแพร่ ความเป็นคลองบางมด 2) เสริมไฟฟ้าแสงสว่างแบบเส้น ให้ขยายเพิ่มจุดตั้งตุ้ด น้ำท่องเที่ยวหรือริมคลอง 3) ปรับปรุงทางเดิน คน.c.s.l.ที่ชารุด 4) ควรกำจัดพืชในคลองจากคลองย่อยก่อนลงคลองบางมด 5) ปรับปรุงสะพานทางเดินคน.c.s.l. ที่ขวางชั้น 6) จัดการระบบภายใน เช่น แร่ข้างใน การมีกิจกรรมหรือ นิทรรศการหมุนเวียน บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน ให้มี กิจกรรมเพื่อบรรกรื่นเรื่องราวของชุมชน 7) ท่าที่น้ำที่บ้านเรือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวริมคลอง	1) การท่องเที่ยวสัมภានด้วยน้ำที่ดี ท่องเที่ยวที่นี่ ชุมชนก่อการติดต่อ อยู่กันได้ 2) การบริหารจัดการประชารัฐราย น้ำ เสียงแบบลักษณะน้ำที่น้ำลง ตามธรรมชาติ แก้ไขปัญหาที่มี 3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบประตู ระบายน้ำให้สอดคล้องกับผู้ใช้เรือ สัญจรในคลอง เป็นระบบประตู 2 บาน จะช่วยได้ดียิ่งขึ้น สามารถ สัญจรได้ตลอดโดยไม่ต้องรอ เจ้าหน้าที่มาเปิดประตู หรือการใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์	1) นักท่องเที่ยว 2) สำนักการระบายน้ำ
4. จุด Check-in (ริมคลองบางมด น้ำอiticุลลุดา ซอยพุทธบูชา 36 แยก 8)	1) ทางเดินคน.c.s.l. 2) ความสะอาด 3) ความปลอดภัย 4) ไฟฟ้า 5) ต้นไม้ 6) สวนวัว ¹ 7) จุดเช็คอินที่ท่าชั้น 8) ลานจัดนิทรรศ 9) ท่าเทียบเรือ	1) ปรับปรุงและรักษาสภาพพื้นที่ให้ดีขึ้น 2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม เพื่อให้ปลอดภัย เป็นเส้น เวลาจัดงาน กิจกรรม 3) ปรับปรุงตรงกลางวัฒนธรรมเพิ่มเติม 4) ท่าที่น้ำที่บ้านเรือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น้ำที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมวิถีชีวิตริมคลอง	1) จัดนิทรรศการ กิจกรรม ในแต่ละเดือนเพื่อเผยแพร่ ความเป็นคลองบางมด 2) เสียงแบบลักษณะน้ำที่น้ำลง ตามธรรมชาติ แก้ไขปัญหาที่มี 3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบประตู ระบายน้ำให้สอดคล้องกับผู้ใช้เรือ สัญจรในคลอง เป็นระบบประตู 2 บาน จะช่วยได้ดียิ่งขึ้น สามารถ สัญจรได้ตลอดโดยไม่ต้องรอ เจ้าหน้าที่มาเปิดประตู หรือการใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์	1) นักท่องเที่ยว 2) สำนักการระบายน้ำ
5. จุดชมวิว แยกคลองบางมด และคลองค้าจรา	1) ไฟฟ้า 2) จุดขับสูง 3) ป้ายประชาสัมพันธ์	1) ทำการประชาสัมพันธ์ให้รักษาก่อเองที่ยวได้เข้ามาก่อภูรป์ เช่นเดิม 2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพิ่มเติม เพื่อความ安全ใน 3) ปรับปรุงจุดขับสูงนี้ให้ขับสูงมากกว่าเก่าเป็นไป เทราอาจติด เหตุอันตราย 4) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่ม หรือป้ายแนะนำสันทาง เช่น ใบวัดบัวหัวอ้อกิมคร	1) จัดนิทรรศการ กิจกรรม ในแต่ละเดือนเพื่อเผยแพร่ ความเป็นคลองบางมด 2) เสียงแบบลักษณะน้ำที่น้ำลง ตามธรรมชาติ แก้ไขปัญหาที่มี 3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบประตู ระบายน้ำให้สอดคล้องกับผู้ใช้เรือ สัญจรในคลอง เป็นระบบประตู 2 บาน จะช่วยได้ดียิ่งขึ้น สามารถ สัญจรได้ตลอดโดยไม่ต้องรอ เจ้าหน้าที่มาเปิดประตู หรือการใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์	1) นักท่องเที่ยว 2) สำนักการระบายน้ำ

ตารางที่ 2 สรุปผลแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมคลองบางมด (ต่อ)

พื้นที่ที่ควร นิ่งการพัฒนา	สีสังหาริมคลองบางมด (ต่อ) ปรับปรุง	แนวทางการดำเนินการพัฒนาที่ปรับปรุงในอนาคต	ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่ สาธารณะริมคลองบางมด	หน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบต่อการ แบบอยู่รวม	หน่วยงานที่มีหน้าที่ รับปรุงหรือพัฒนาพื้นที่
6. วัดบัวผัน	1) ห่าน้ำ 2) ไฟฟ้า แสงสว่าง 3) ลักษณะ 4) ริมคลอง 5) น้ำเสีย 6) พื้นที่นั่งเล่น	1) บริเวณท่าน้ำควรจะมีแม่น้ำขึ้น ตากษัตรี 2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 3) ปรับปรุงลักษณะให้สะอาดขึ้น กำจัดพลาสติกและ กักเก็บขยะ 4) มีติดคล้อง ควรจัดทำเป็นพื้นที่นั่งเล่น ตกแต่งพื้นที่ เพิ่มเติม			
7. ศาลาเจ้าแม่ ทับทาม	1) เป็นสถานที่ขออธิการ 2) ถนนทางเข้าศาลา 3) ไฟฟ้าแสงสว่าง 4) ที่จอดรถ	1) จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพื่อติงถูกน้ำท่อนเที่ยว 2) ติดตั้งไฟฟ้า ปรับปรุงแสงสว่าง 3) ปรับปรุงรักษาพื้นที่โดยภาพที่นั่งเล่น 4) ปรับปรุงถนนทางเข้าศาลาให้สะอาดสวยงามขึ้น 5) จัดทำที่จอดรถ และตกแต่งสถานที่			

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรกำหนดความสำคัญเรื่องด่วนในการพัฒนาที่สาธารณะริมคลองบางมด 7 แห่ง ดังนี้ 1) ซอยพุทธบูชา 24 (สะพานฟักสมบูรณ์) ถึงศาลาเจ้าแม่ทับทาม ควรปรับปรุงทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่พังหรือทรุด และทำทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเข้มต่อเส้นทางต่างๆ โดยผู้ที่รับผิดชอบงานเป็นฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทุ่งครุ 2) ศาลาเจ้าแม่ทับทาม ควรปรับปรุงทางเดินคอนกรีต เสริมเหล็ก ที่พังหรือทรุด เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยผู้ที่รับผิดชอบงานเป็นฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทุ่งครุ 3) พิพิธภัณฑ์ คลองบางมด (ซอยพุทธบูชา 32) ควรปรับปรุงทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด และที่ชำรุดขึ้น เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยผู้ที่รับผิดชอบงานเป็นฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทุ่งครุ 4) จุด Check-in ริมคลองบางมด มัสยิดบูรุสุกหุดา ซอยพุทธบูชา 36 แยก 8) ควรปรับปรุงและรักษาสภาพพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยสำนักงานเขตทุ่งครุเป็นผู้ปรับปรุงพื้นที่ 5) จุดชมวิวแยกคลองบางมดและคลองค้างคาว ควรปรับปรุงพื้นที่ชมวิวไม่ชั้นสูงมากกินไป เพราะอาจเกิดเหตุอันตราย โดยผู้ที่รับผิดชอบงานเป็นฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทุ่งครุ 6) วัดบัวผัน ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบงานเป็นฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทุ่งครุ ประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง 7) ศาลาเจ้าแม่ทับทาม ควรติดตั้งไฟฟ้า ปรับปรุงแสงสว่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบงานเป็นฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทุ่งครุ ประสานความร่วมมือ กับการไฟฟ้านครหลวง

5. อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 อภิปรายผลการวิจัย

1. จากการสำรวจการใช้พื้นที่และสภาพปัจจุบันของพื้นที่สาธารณะริมคลองบางมด พบร่วมมือบางสถานที่ที่ได้รับการพัฒนาครบ ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ทางเดิน ค.ส.ล. 2) การทางสีทางเดิน ค.ส.ล. 3) การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 4) การติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง 5) การจัดจุดนั่งพักผ่อน/ท่องเที่ยว และ 6) การจัดเตรียมสถานที่จอดรถ ในขณะเดียว กัน ยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่ขาดการบริหาร จัดการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละด้าน ซึ่งจะมี LIABILITY หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตบางขุนเทียน ในส่วนของการพัฒนาทางเดิน ค.ส.ล. การทางสีทางเดิน ค.ส.ล. หน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หรือ การติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์โดยภาครัฐ เช่น สำนักงานเขตทุ่งครุ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการ ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง ส่วนสำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมมือกับภาคเอกชน และภาคประชาชน สนับสนุน ในการพัฒนาจัดจุดนั่งพักผ่อน/ท่องเที่ยว รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่จอดรถให้เพียงพอต่อผู้เข้ามาใช้บริการ

2. พื้นที่สาธารณะริมคลองบางมด 7 แห่ง ประกอบด้วย 1) ซอยพุทธบูชา 24 (สะพานฟักสมบูรณ์) ถึงศาลาเจ้าแม่ทับทาม 2) ศาลาเจ้าแม่ทับทาม 3) พิพิธภัณฑ์คลองบางมด (ซอยพุทธบูชา 32) 4) จุด Check-in ริมคลองบางมด มัสยิดบูรุสุกหุดา ซอยพุทธบูชา 36 แยก 8) 5) จุดชมวิวแยกคลองบางมดและคลองค้างคาว 6) วัดบัวผัน 7) ศาลาเจ้าแม่ทับทาม ให้ถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยว

เป็นจุดแลนด์มาร์คของเขตทุ่งครุ ซึ่งต้องมีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และผู้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงไฟฟ้าและสว่างเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เข้ามาใช้จานในพื้นที่นั้น ๆ การปรับปรุงถนนเอนกประสงค์ ถนนวัฒนธรรม สร้างพื้นที่สำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ใช้เป็นแหล่งสันทนาการ รวมถึง การพัฒนาบางพื้นที่ให้เป็น แหล่งเรียนรู้ต่อการคนนำคนส่งสาระที่มีความหลากหลายแก่ผู้เดินทาง เช่น การเชื่อมต่อส่วนขยายท่าเที่ยนเรือ เป็นต้น

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากผลข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสามารถนำข้อมูลที่ค้นพบมาวิเคราะห์เป็นประเด็นในการจัดทำข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนั้น นำไปปรับปรุงหรือพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมคลองบางมดได้ ดังนี้

1. เขตทุ่งครุควรเข้ามาดูสถานที่อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมประจำเดือน หรือสามเดือนครั้ง เพื่อเป็นการร่วมมือกันพัฒนา เศรษฐกิจของชุมชน
2. ควรเร่งปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสว่างริมคลอง เพิ่มจำนวนจุดให้แสงสว่าง รวมถึงบำรุงรักษาเส้นทางที่ชำรุด เพราะเป็น เส้นทางสัญจรริมคลอง คนในชุมชนใช้เดิน ปั่นจักรยาน และวิ่งออกกำลังกาย ตลอดจนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้เส้นทางด้วย
3. เขตทุ่งครุ และเขตไก่เดียง ควรร่วมมือกันในการขุดลอกคลอง เพื่อไม่ให้ริเวณนี้เป็นแอ่งพักน้ำ
4. ควรมีความร่วมมือกันระหว่างชุมชนในการกำจัดขยะในคลองเพื่อให้คลองสะอาด
5. ควรมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลอง เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเพิ่มการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง เป็นการช่วยส่งเสริม เศรษฐกิจให้กับชุมชน
6. ควรมีการบริหารจัดการประชาราษฎร์น้ำ เลียนแบบลักษณะน้ำขึ้น น้ำลง ตามธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกร้าว
7. ปรับเปลี่ยนรูปแบบประชาราษฎร์น้ำให้สอดคล้องกับผู้ใช้เรือสัญจรในคลอง เป็นระบบประตู 2 บาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถ สัญจรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่มาเปิดประตู หรืออาจพิจารณาใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยเซนเซอร์
8. การวางระบบขนส่งมวลชน ล้อ ราง เรือ เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนริมคลอง เช่น เชื่อมต่อสถานีดาว风俗 แหล่ง และ สถานีวุฒากาค เป็นการร่นระยะเวลาในการเดินทางให้น้อยกว่าเดินทางทางบก
9. ควรก่อสร้างท่าเที่ยนเรือเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน
10. หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปรับปรุงหรือพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมคลองบางมด และทุกภาคส่วนควรร่วม บูรณาการพื้นที่ อันได้แก่ 1) การไฟฟ้า 2) กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตทุ่งครุ 3) วัด 4) มัสยิด 5) สำนักการระบายน้ำ 6) ชุมชนในพื้นที่ 7) สถานศึกษาในพื้นที่ 8) หน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

6. เอกสารอ้างอิง

บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด. (7 ตุลาคม 2563). ทำความเข้าใจพื้นที่กทม. เท่ๆ “น้ำท่วม” เมื่อฝนตกหนัก.

Terrabkk. <https://www.terrabkk.com/news/199028/ทำความเข้าใจพื้นที่กทม-เท่ๆ-“น้ำท่วม”-เมื่อฝนตกหนัก>
สหประชาชาติในประเทศไทย. (ม.ป.ป.). งานของเรางานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย. สหประชาชาติประเทศไทย.

<https://www.thailand.un.org/th/sdgs>

บริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด. (16 กันยายน 2565). ระยะร่นอาคารและที่เว้นว่าง ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543.

DDproperty. <https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/ระยะร่นและที่เว้นว่าง-ก-19610>